

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS

(Trabajos ejecutados o suministros de materiales)

TECNOGROUT

TECNOGROUT, S.L.

C/. Carlos Jiménez Díaz, 17 – Polg. Ind. La Garena - 28806 – Alcalá de Henares (Madrid)

Telf. (91) 802 31 14-16/18 Fax: 91 802 62 85

tecnogroup@tecnogroup.com

A) FUNDACIONES DE EQUIPOS

- 1.- OBRA : LAVADERO M.S.P. (MINERO SIDERÚRGICA PONFERRADINA)
Contratista : ALLIS-CHALMER IBÉRICA
Situación : Villablino (León)
Trabajos : Anclaje de compresores e impermeabilización de depósitos.

- 2.- OBRA : PLANTA DE TRATAMIENTO DE MINERALES (E. N. URANIO)
Contratista : AUXINI, S.A.
Situación : Saélices (Salamanca)
Trabajos : Anclaje de molinos, machacadoras, compresores y cintas transportadoras.

- 3.- OBRA : FÁBRICA DE CEMENTO PORTLAND
Contratista : IMASA
Situación : Alicante
Trabajos : Anclaje de horno, molinos, compresores y ventiladores.

- 4.- OBRA : INESPAL – FÁBRICA DE ALUMINIO
Contratista : HUARTE, S.A.
Situación : Alicante
Trabajos : Anclaje de tren de laminación, soplantes, compresores y bombas.

- 5.- OBRA : INESPAL – FÁBRICA DE ALUMINIO
Contratista : INCOSA
Situación : Sabiñanigo (Huesca)
Trabajos : Anclaje de laminador, y refuerzo de Jácenas para puente grúa, mediante colocación de platabandas e inyección de resinas epoxídicas.

- 6.- OBRA : CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ
Contratista : UTE ALMARAZ
Situación : Almaraz (Cáceres)
Trabajos : Anclaje de compresores y equipos auxiliares (93-94).

- 7.- OBRA : CENTRAL DIESEL DE GRANADILLA
Contratista : AUXINI - AGROMAN
Situación : Granadilla de Abona (Tenerife)
Trabajos : Anclaje de turbinas, compresores, revestimientos epoxídicos, tratamiento balsa de efluentes.

- 8.- OBRA : CENTRAL DIESEL DE TIRAJANA
Contratista : AUXINI – AGROMAN / DRAGADOS
Situación : Barranco de Tirajana (Gran Canaria).
Trabajos : Suministros de morteros resinas y productos varios.

- 9.- OBRA : CENTRAL TÉRMICA DE PUENTENUEVO
Contratista : ENECO
Situación : Puentenuevo (Córdoba)
Trabajos : Taponamiento de tuberías.
- 10.- OBRA : CENTRAL TÉRMICA DE CARBONERAS
Contratista : DRAGADOS - AUXINI
Situación : Carboneras (Almería)
Trabajos : Anclaje de caldera, compresores, y resto de equipos.
- 11.- OBRA : CENTRAL DIESEL DE FUERTEVENTURA
Contratista : DRAGADOS
Situación : Fuerteventura
Trabajos : Anclaje de turbina y generador.
- 12.- OBRA : CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA
Contratista : AUXINI, S.A.
Situación : Compostilla (León)
Trabajos : Anclaje de turbina, reparación Torre de Refrigeración e impermeabilización de depósitos.
- 13.- OBRA : REPSOL PETRÓLEOS
Contratista : CARBONELL Y FIGUERAS
Situación : Polígono Industrial (Tarragona)
Trabajos : Anclaje de compresores, bombas y soplantes.
- 14.- OBRA : REPSOL PETRÓLEOS
Contratista : TERCAL, S.A.
Situación : Puertollano (Ciudad Real)
Trabajos : Unidad de Revamping, anclaje de compresores y bombas.
- 15.- OBRA : BASF
Contratista : CARBONELL Y FIGUERAS
Situación : Polígono Industrial (Tarragona)
Trabajos : Anclaje de turbina y compresores.
- 16.- OBRA : CAMPSA. PLANTA DE ENVASADO
Contratista : AGROMAN
Situación : Mérida (Badajoz)
Trabajos : Anclaje de compresores y bombas.
- 17.- OBRA : EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS
Contratista : Mantenimiento propio.
Situación : Santander
Trabajos : Anclaje de compresores.

- 18.- OBRA : CARBUROS METÁLICOS
Contratista : Mantenimiento propio.
Situación : Santander
Trabajos : Anclaje de compresores.
- 19.- OBRA : CENTRAL DE CICLO COMBINADO AES
Contratista : DRAGADOS / INITEC ENERGIA
Situación : Cartagena (Murcia)
Trabajos : Inyección de fisuras en túneles, fundaciones de equipos, impermeabilización de cubiertas.
- 20.- OBRA : CENTRAL DE CICLO COMBINADO CASTELNOU
Contratista : INITEC ENERGIA
Situación : Castellnou (Teruel)
Trabajos : Fundaciones de equipos, impermeabilización de cubierta y depósitos.
- 21.- OBRA : CENTRAL DE CICLO COMBINADO C.COLON
Contratista : INITEC ENERGIA
Situación : Punta del Sebo (Huelva)
Trabajos : Fundaciones de turbina y generador.
- 22.- OBRA : PLANTA DE DESULFURACION
Contratista : INITEC ENERGIA
Situación : Los Barrios (Cádiz)
Trabajos : Fundaciones de equipos, impermeabilizaciones y pavimentos epoxídicos.
- 23.- OBRA : NUEVA FABRICA DE CEMENTO (CEMEX ESPAÑA)
Contratista : SERCOMAN Y TECNOGROUT
Situación : Andorra (Teruel)
Trabajos : Fundaciones de molinos, resto de equipos y estructura metálica.

B) REPARACIÓN DE PUENTES/CHIMENEAS Y OTRAS ESTRUCTURAS

- 24.- OBRA : PUENTE DE UNQUERA
Contratista : GEOTECNICA Y CIMIENTOS, S.A.
Situación : Unquera (Santander)
Trabajos : Refuerzos, inyecciones y pinturas.
- 25.- OBRA : PUENTE DE LA TEJA
Contratista : TECAS
Situación : Soria
Trabajos : Refuerzos, inyecciones, reposición de armaduras y pinturas.

- 26.- OBRA : PUENTE DEL PEDRIDO
Contratista : AUSTRAL / CONSTRUCCIONES SANTA MARÍA
Situación : El Pedrido (Coruña)
Trabajos : Refuerzo de arcos, péndolas y tablero.
- 27.- OBRA : PUENTE SOBRE EL RÍO EBRO
Contratista : GEOCISA
Situación : Castejón (Navarra)
Trabajos : Reparación de pilas y vigas
- 28.- OBRA : PUENTE DEL MANZANAL
Contratista : GEOCISA
Situación : Astorga (León)
Trabajos : Reparación de pilas y vigas.
- 29.- OBRA : PUENTE DE SAN RAFAEL
Contratista : GEOCISA
Situación : San Rafael (Segovia).
Trabajos : Reparación de vigas
- 30.- OBRA : PUENTE DE LOS PISONES
Contratista : GEOCISA
Situación : Burgos
Trabajos : Reparación de vigas y pilas.
- 31.- OBRA : REFINERÍA DE LA RÁBIDA
Contratista : KARMAN, S.A.
Situación : La Rábida (Huelva)
Trabajos : Suministro de morteros para reparación del fuste.
- 32.- OBRA : CENTRAL TÉRMICA DE SANTURCE
Contratista : KARMAN
Situación : Santurce (Vizcaya)
Trabajos : Suministro de morteros y resinas.
- 33.- OBRA : CENTRAL TÉRMICA LA PEREDA
Contratista : KARMAN
Situación : La Pereda (Santander)
Trabajos : Suministro de morteros.
- 34.- OBRA : CENTRAL TÉRMICA DE SOTO DE RIVERA
Contratista : UNIÓN FENOSA – HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO.
Situación : Soto de Rivera (Asturias)
Trabajos : Refuerzo y reparación del silo de clinker.

- 35.- OBRA : IGLESIA PARROQUIAL DE POLA DE LAVIANA
Contratista : CONSTRUCCIONES RAÚL FERNÁNDEZ, S.A.
Situación : Pola de Laviana (Asturias)
Trabajos : Ejecución de seis arcos apuntados con TECNOGROUT-GR,
más refuerzo de techo con lámina de TECNOGROUT-K.
- 36.- OBRA : CENTRO COMERCIAL “LA BALLENA”
Contratista : ENTRECANALES / HUARTE
Situación : Las Palmas de Gran Canaria
Trabajos : Refuerzo de pilares con mortero sin retracción.
- 37.- OBRA : CONTINENTE, S.A.
Contratista : O.C.P. CONSTRUCCIONES
Situación : Málaga
Trabajos : Ejecución de capiteles sobre los pilares con mortero sin retracción.
- 38.- OBRA : TEATRO REAL
Contratista : HUARTE
Situación : Madrid
Trabajos : Refuerzo de la estructura perimetral del edificio con morteros y
resinas, refuerzo de forjados y relleno de la nueva estructura
metálica.
- 39.- OBRA : IGLESIA DE LOS GERÓNIMOS
Contratista : DAMPER, S.A.
Situación : Madrid
Trabajos : Refuerzo de los nervios que sustentan la bóveda, mediante
pernos e inyección de resinas epoxídicas.
- 40.- OBRA : ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
Contratista : REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL/LIGA FÚTBOL PROFESIONAL
Situación : Madrid
Trabajos : Reparación de juntas de dilatación de las gradas.
Reparación de parte de la estructura de hormigón.
- 41.- OBRA : N.H. HOTELES
Contratista : AUXINI
Situación : Madrid
Trabajos : Reparación y refuerzo de forjados de hormigón.
- 42.- OBRA : CANAL DE QUEREÑO/ENDESA
Contratistas : OLEGO PEREZ/SUCASPI/AUXINI
Situación : Puente de Domingo Florez (León).
Trabajos : Reparación del Canal con mortero tixotrópico.

- 43.- OBRA : AUTOPISTA COSTA DEL SOL
Contratista : FERROVIAL
Situación : Marbella (Málaga)
Trabajos : Refuerzo de túneles bajo la calzada.
- 44.- OBRA : JUZGADOS DE LAS SALESAS
Contratista : ALCUBA
Situación : Santander.
Trabajos : Refuerzo de 320 pilares con mortero sin retracción.
- 45.- OBRA : M-50
Contratista : ACS – OHL
Situación : Alcorcón (Madrid)
Trabajos : Refuerzo de pilas.
- 46.- OBRA : PRESA DE LA RIBERA
Contratista : ENDESA
Situación : La Ribeira (Coruña)
Trabajos : Refuerzos en aliviaderos con fibra de carbono.
- 47.- OBRA : NUEVAS INSTALACIONES DIARIO ABC
Contratista : DRACE (Construcciones Especiales y Dragados)
Situación : Avda. América (Madrid)
Trabajos : Refuerzo de vigas a cortante.
- 48.- OBRA : PAPELERA DE NAVIA
Contratista : PAPELERA DE NAVIA
Situación : Navia (Asturias)
Trabajos : Reparación de Torre de pastas.
- 49.- OBRA : CELULOSA DE SAN JUAN DEL PUERTO
Contratista : CELULOSA DE SAN JUAN DEL PUERTO
Situación : San Juan del Puerto (Huelva)
Trabajos : Reparación Torre de Pastas.
- 50.- OBRA : PUENTE SANTIAGO SOBRE EL RIO EBRO
Contratista : FERROVIAL – AGROMAN
Situación : Zaragoza
Trabajos : Reparación general de la estructura.
- 51.- OBRA : PUENTE SOBRE AUTOVIA MADRID-TOLEDO PK-11
Contratista : GRUPISA INFRAESTRUCTURAS
Situación : Getafe (Madrid)
Trabajos : Reparación general de la estructura.

- 52.- OBRA : ANTIGUO CANODROMO DE MADRID
Contratista : DRAGADOS
Situación : Carabanchel (Madrid)
Trabajos : Reparación general de la marquesina de hormigón.

C) PUENTES DE NUEVA EJECUCIÓN

- 53.- OBRA : PUENTE DE ONDARROA
Contratista : FERROVIAL, S.A.
Situación : Ondarroa (Vizcaya).
Trabajos : Inyección de resinas en vainas.
- 54.- OBRA : PUENTE PREFABRICADO DE DOVELAS
Contratista : FERROVIAL, S.A.
Situación : Huetor – Santillán (Granada)
Trabajos : Suministro de mortero para apoyos en fustes e inyección de vainas (60 Tm)
- 55.- OBRA : PUENTE DE MÉRIDA
Contratista : FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
Situación : Mérida (Badajoz)
Trabajos : Inyección de fisuras y coqueras con resinas epoxídicas.
- 56.- OBRA : PUENTE DE RICOBAYO
Contratista : FERROVIAL, S.A.
Situación : Ricobayo (Zamora)
Trabajos : Inyección de morteros en anclajes, impermeabilización de tableros y suministro de materiales varios.
- 57.- OBRA : VIADUCTOS DE ZARIMUTZ Y MARIN
Contratista : FERROVIAL AGROMAN
Situación : Guipúzcoa
Trabajos : Unión de dóvelas prefabricadas con masilla epoxi.
- 58.- OBRA : VIADUCTOS AUTOVIA DEL MEDITERRÁNEO
Contratista : FERROVIAL AGROMAN
Situación : La Rábita (Granada).
Trabajos : Unión de dóvelas prefabricadas con masilla epoxi.

D) OBRAS ESPECIALES

- 59.- OBRA : PUENTE PREFABRICADO DE CAJONES SOBRE EL RÍO TER
Contratista : LAÍN, S.A.
Situación : Gerona
Trabajos : Suministro de morteros para juntas entre cajones (92 Tm.)

- 60.- OBRA : PUENTE PREFABRICADO (PILAS, TABLEROS, Y VIGAS)
Contratista : COMSA
Situación : Orgiva (Granada)
Trabajos : Inyección de mortero en anclaje de pilas.
- 61.- OBRA : SALA DE CONTROL REFINERÍA CEPSA
Contratista : DRAGADOS
Situación : San Roque (Cádiz)
Trabajos : Ejecución de pavimento electrostático.
- 62.- OBRA : CENTRO COMERCIAL PRYCA
Contratista : PPB-DOL, S.A.
Situación : Hortaleza (Madrid)
Trabajos : Suministro de mortero para empotramiento de pilares prefabricados a las zapatas (140 Tm.)
- 63.- OBRA : ANCLAJE DE BOYA A CAJÓN CON PILOTES
Contratista : AGROMAN
Situación : Central Térmica de Badalona
Trabajos : Inyección desde una barcaza situada a 1.500m. de la orilla y 33m. de profundidad, mediante submarinistas, de mortero sin retracción para sujeción de la boya al cajón sumergido.
- 64.- OBRA : CENTRO COMERCIAL ALCAMPO
Contratista : PRAINSA
Situación : Palma de Mallorca
Trabajos : Suministro de mortero para empotramiento de pilares prefabricados a las zapatas (50 Tm.)
- 65.- OBRA : CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS PEARES
Contratista : IBERDROLA
Situación : Los Peares (Orense)
Trabajos : Inyección de anillo de 6m. de diámetro en torno a la turbina.
- 66.- OBRA : CENTRO COMERCIAL
Contratista : HUARTE., S.A.
Situación : Velilla de San Antonio (Madrid)
Trabajos : Suministro de mortero para empotramiento de pilares prefabricados a las zapatas (47 Tm.)
- 67.- OBRA : CENTRAL TERMICA SOTO DEL BARCO
Contratista : INSTALACIONES Y MONTAJES ALBANDI
Situación : Soto del Barco (Asturias)
Trabajos : Inyección de depósitos metálicos.

- 68.- OBRA : MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS
Contratista : HUARTE, S.A.
Situación : Ceuta
Trabajos : Suministro de morteros y resinas para refuerzo de pilares y vigas.
- 69.- OBRA : EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Contratista : TECNOGROUT, S.L.
Situación : Ponferrada (León)
Trabajos : Reparación de canal de desagüe.
Impermeabilización del túnel de Bembibre.
Demolición de cámara de carga.
- 70.- OBRA : M-40
Contratista : DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES
Situación : Pinto (Madrid)
Trabajos : Inyección de fisuras y suministros de mortero para apoyo de vigas.
- 71.- OBRA : PUENTE DE IRÚN
Contratista : GEOCISA
Situación : Irún (Guipuzcoa).
Trabajos : Suministro de morteros, resinas, pinturas y productos asfálticos.
- 72.- OBRA : AMPLIACIÓN REFINERÍA CEPSA
Contratista : PACADAR
Situación : La Rábida (Huelva)
Trabajos : Montaje de estructura prefabricada de hormigón con morteros sin retracción.
- 73.- OBRA : METRONORTE
Contratista : ACCIONA
Situación : Alcobendas (Madrid)
Trabajos : Ejecución de anclajes en muros pantalla con resina epoxi.
- 74.- OBRA : M-30
Contratista : ACCIONA
Situación : Río Manzanares (Madrid)
Trabajos : Ejecución de anclajes en muros pantalla y pilotes.
- 75.- OBRA : CENTRAL TERMICA DE COMPOSTILLA
Contratista : ENDESA
Situación : Compostilla (León)
Trabajos : Reparación de silo de carbón.

76.- OBRA : VIADUCTOS DE LA CLAMOR Y EL GALLO (Tramo AVE Barna)
Contratista : DRACE
Situación : Fraga (Huesca)
Trabajos : Inyección de POT con resinas epoxídicas.

E) IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPOSITOS, CANALES Y PUENTES

77.- OBRA : DEPÓSITOS DE AGUA. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ
DE HENARES
Situación : Meco (Madrid)
Trabajos : Tratamiento general de rehabilitación de los depósitos de agua potable.

78.- OBRA : CAMARA DE CARGA/CANAL DE QUEREÑO
Contratista : SUCASPI
Situación : Puente de Domingo Flores (León)
Trabajos : Impermeabilización de muros y solera con resinas de poliuretano.

79.- OBRA : DEPOSITO CIRCULAR TAR DE 65 M Ø Y 10 M. DE ALTURA
Contratista : ACS
Situación : Refinería de Repsol (Tarragona)
Trabajos : Sellado de juntas e impermeabilización con resinas de poliuretano.

80.- OBRA : ACUEDUCTOS VALDERRIOS Y VALDEPRADOS
Contratista : SUCASPI
Situación : Matarrosa del Sil (León)
Trabajos : Impermeabilización de muros y solera con poliureas.

81.- OBRA : CANAL DE ISABEL II
Contratista : DRAGADOS
Situación : Plaza de Castilla (Madrid)
Trabajos : Tratamiento general de rehabilitación de los depósitos de agua.

82.- OBRA : CANALES SIL Y MAGDALENA (ENDESA)
Contratista : TECNOGROUT
Situación : Villablino (León).
Trabajos : Reparación y ejecución de juntas de estanqueidad.

F) REFUERZOS Y REPARACIONES

83.- OBRA : PANTALAN DE FOSFÓRICO ESPAÑOL, S.A.
Contratista : TECNOGROUT
Situación : Río Odiel (Huelva)
Trabajos : Reparación y refuerzo de pilotes y vigas.

- 84.- OBRA : CANAL DE ISABEL II
Contratista : ACS
Situación : C/ Ríos Rosas (Madrid)
Trabajos : Tratamiento general de rehabilitación de los depósitos de agua potable.
- 85.- OBRA : VIADUCTO DE MEJORADA AVE
Contratista : F.C.C. CONSTRUCCIÓN
Situación : Mejorada del Campo (Madrid)
Trabajos : Impermeabilización de tableros con Brea-epoxi.
- 86.- OBRA : VIADUCTOS ACCESOS A GALICIA
Contratista : ACS – ACCIONA – TECSA
Situación : Villafranca del Bierzo (León)
Trabajos : Impermeabilización de tableros con Brea-Epoxi.
- 87.- OBRA : PANTALAN DE CARBONES
Contratista : DRAGADOS
Situación : Central Térmica de Los Barrios (Cádiz)
Trabajos : Reparación y refuerzo de pilotes y vigas.